## WIDOK 2-2
1:10




## PODZIAŁ DŹWIGARA NA SEGMENTY D1 I D2




## WIDOK 1-1
1:10




## UWAGI:

STAL KONSTRUKCYJNA: S235

1. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W [MM].
2. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC NALEŻY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY NA RZECZYWISTYM OBIEKCIE.
3. NIE WOLNO SAMOWOLNIE WPROWADZAĆ ZMIAN NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI.
4. WSZELKIE ZMIANY I NIEDOKŁADNOŚCI NALEŻY ZGŁASZAĆ PROJEKTANTOWI PRZED WYKONANIEM.
5. WSZYSTKIE ELEMENTY POWINNY MIEĆ ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY WG NORMY PN-EN ISO 9606-1.
6. NIEPOPRAWNE SPOSOBY WYKONANIA SPOIN V LUB 1/2V NA POZIMY PRZETOP.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Obiekt: | Budynek produkcyjny | | |
| Zamawiający: | Obiekty Budowlane - Konserwacja Urządzeń Mechanicznych "OBRUM" Sp. z o.o. ul. 1 Maja 1, 26-600 Radom | | |
| Lokalizacja: | Gliwice, ul. Toszecka 102 Działka nr: 126/25 | | |
| Temat: | Projekt przebudowy świetlików dachowych oraz termomodernizacja hali produkcyjnej | | |
| Branża: | Konstrukcja | | |
| Tytuł rys.: | RYSUNEK 11: WIDOK 1-1, 2-2 | Nr rys.: | 1-1 |
| Projektował: | dr inż. Rafał Zastrzeżyński | upr. | WIII/0328/PWOKI/10 |
| Sprawdził: | mgr. Mateusz Sobczak | upr. | WIII/0328/PWOKI/10 |
| Opracował: | dr inż. Wojciech Mazur | upr. | WIII/0328/PWOKI/16 |
| | | Data: | 10.04.2025 |
| | | Skala: | 1:10 |

Biuro Analiz Projektów i Wdrożeń P R O E K S I S P
40-125 Katowice ul. Jastrzębia 18 tel/fax 32 256 31 47
www.proeksis.pl